

**Umweltinspektionsbericht**

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300-9011404-N001
Aktenzeichen Bericht	52.03.10.02/E35831128/23-Av vom 02.02.2024
Firma	Dürener Deponiegesellschaft mbH Pfarrer-Pleus-Str. 46 52393 Hürtgenwald
Standort	Pfarrer-Pleus-Str. 46 52393 Hürtgenwald
Anlage	Siedlungsabfalldeponie Horm
Datum der Umweltinspektion	26.10.2023
Gesamtaufwand	11,5 Std. (einschließlich Vor- und Nachbereitung)
davon Vor-Ort-Aufwand	3 Std.
Weitere beteiligte Behörden	-

**A) Inspektionsumfang**

*Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit den Schwerpunkten Deponiebetrieb und Industrieabwasser*

**B) Grundlage der Überwachung**

§ 47 KrWG, § 22a DepV

**C) Inspektionsergebnis**

(Mängelf Definitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	X
geringfügige Mängel	-
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

**D) Veranlasste Maßnahmen**

Maßnahmen der Behörde	Revisions schreiben mit Umweltinspektionsbericht
-----------------------	--

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.