Umweltinspektionsbericht

Beh.-/Ast.-/Anlagennummer	300 / 0100424 / 0100
Aktenzeichen Bericht	2024-300-0100424-0100/8
Firma	WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH
Standort	Bogestraße 54-56, 53783 Eitorf
Anlage	Anlage zur Herstellung und Lagerung pyrotechnischer Gegenstände sowie von Rohstoffen, Materialien und Schwarzpulver im Werk "Produktion" Nr. 10.1 (Anhang 1 zur 4. BImSchV)
Datum der Umweltinspektion	25.09.2024
Gesamtaufwand	27h30min
davon Vor-Ort-Aufwand	3h15min
Weitere beteiligte Behörden	Keine

A) Inspektionsumfang

Angekündigte medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit den Schwerpunkten:

Immissionsschutz, allgemein	Genehmigungssituation und Abnahme
AwSV, vorbeugender Gewässerschutz	Abgrenzung, Einstufung Stoffe
Immissionsschutz, Lärm	Probeschießen, QS
Immissionsschutz, Luft	TA Luft 2021

B) Grundlage der Überwachung

BImSchG, SprengG, WHG, 2. SprengV, 4. BImSchV, AwSV, TA Luft, TA Lärm

C) Inspektionsergebnis

(Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfraumens ⁹	
keine Mängel	X
geringfügige Mängel	-
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	Revisionsschreiben
-----------------------	--------------------

Anlage Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.