



Überwachungsbericht

Firma	RWE Power AG
Standort:	Stüttgenweg 2 in 50935 Köln
Anlage:	KWR Deponie Inden II In Eschweiler-Neulohn ISA-AStNr.: 9978062-0200
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	11.11.2014 5 Std.
Weitere beteiligte Behörden	-Keine-

A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt Abnahmeprüfung Basisabdichtung, BA 2, Teilfläche 3 und 4

B) Grundlage der Überwachung

Planfeststellungsbeschluss vom 13.05.2009

Ausführungsplanung vom 30.06.2014

i.V. mit der Zustimmung vom 31.07.2014

C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfraumens	
keine Mängel:	Es wurden keine Mängel festgestellt
geringfügige Mängel:	keine
Mängel behoben:	entfällt
erhebliche Mängel:	entfällt
Mängel behoben:	entfällt
schwerwiegende Mängel:	entfällt
Mängel behoben:	entfällt

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Fertigung und Versand der Abnahmeniederschrift
------------------------	--



Anlage Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.