



## Überwachungsbericht

Firma Standort:	Ford-Werke GmbH, Werksteil Niehl Köln
Anlage:	<i>Motorenprüfstände, Halle W</i>
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	26.03.2015, 4,5 h
Weitere beteiligte Behörden	Keine

### A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt:

Umweltmanagement und Betriebsorganisation

Genehmigungssituation

Checkliste zur VAwS

### B) Grundlage der Überwachung

Genehmigung nach § 16 BImSchG vom 02.11.1998, Az.: 30.040/98/1015.2-Sr/Ric und die danach angezeigten Änderungen.

### C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	- / x
geringfügige Mängel:	-
Mängel behoben:	
erhebliche Mängel:	-
Mängel behoben:	
schwerwiegende Mängel:	-
Mängel behoben:	



## D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Revisions schreiben vom .04.05.2015
------------------------	--

### Anlage

#### Mängeldefinitionen

##### Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

##### Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

##### Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.