

## Umweltüberwachungsbericht

Firma Standort:	BELKAW GmbH Hermann-Löns-Str. 131-133 51469 Bergisch Gladbach
Anlage:	Wasserwerk Refrath
Datum und Dauer der Umweltüberwachung vor Ort:	02.03.2015; 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Weitere beteiligte Behörden	Gesundheitsamt Rheinisch-Bergischer Kreis

### A) Überwachungsumfang

Angemeldete Überwachung, Schwerpunkt Aufbereitungsanlage

### B) Grundlage der Überwachung

§ 116 LWG

Bewilligung BR Köln vom 03.01.2003 Az.: 54.1-1.1-(7.1)-1-ga

### C) Überwachungsergebnis (Mängelformulierungen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel:	-
geringfügige Mängel:	Teilweise fehlende Kontaktgeber an den Entnahmebauwerken
erhebliche Mängel:	-
schwerwiegende Mängel:	-

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Der Betreiber wurde aufgefordert, die Kontaktgeber kurzfristig nachzurüsten.
------------------------	--

## **Anlage Mängeldefinitionen**

### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.