

Umweltinspektionsbericht

Aktenzeichen Bericht:	54.1-1.9-(4.7)-1-Pe
Firma: Standort:	Stadtwerke Mechernich Bergstraße 7, 53894 Mechernich
Anlage:	Wassergewinnungsanlage + Wasserwerk Urfey
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	04.09.2024 2 Stunden
Weitere beteiligte Behörden:	Gesundheitsamt Kreis Euskirchen

A) Inspektionsumfang

Angemeldete Überwachung der Trinkwasseraufbereitungsanlage und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und der Rohwassergewinnungsanlagen

B) Grundlage der Überwachung

§ 93 LWG

Bewilligungsbescheid vom 07.11.2006, 54.1-1.1-(4.7)-9-ga

Änderungsbescheid vom 15.04.2016, 54.1-1.1-(4.7)-9-ga

C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	x
geringfügige Mängel:	-
erhebliche Mängel:	-
schwerwiegende Mängel:	-

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	keine
------------------------	-------

Anlage Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.