

## Umweltinspektionsbericht

|  |  |
|--|--|
| Beh./ASt./Anlagennummer  | 300 / 9001187 / 0200   |
| Aktenzeichen Bericht   | 2024-300-9001187-0200/6 vom 13.01.2025   |
| Firma  | Wertz Handelsgesellschaft mbH & Co. KG   |
| Standort   | Phönixstraße 85, 52249 Eschweiler  |
| Anlage   | Anlage zur sonstigen Behandlung nicht gefährlicher Abfälle<br>(50 to oder mehr je Tag)<br>Nr. 8.11.2.3 (Anhang 1 zur 4. BImSchV)<br>5.3.b.ii (Tätigkeit nach Anhang 1 der IE-RL) |
| Datum der Umweltinspektion<br>Gesamtaufwand<br>davon Vor-Ort-Aufwand | 04.12.2024<br>19:45 Stunden (einschließlich Vor- und Nachbereitung)<br>6:30 Stunden (inkl. Hin- und Rückfahrt)   |
| Weitere beteiligte Behörden  | Keine  |

### A) Inspektionsumfang

Angekündigte medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit Schwerpunkt

AwSV

Immissionsschutz, allgemein

Weiteres: Umweltmanagement und Betriebsorganisation

Weiteres: Luftreinhaltung

### B) Grundlage der Überwachung

§ 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

§ 100 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 93 Landeswassergesetz (LWG)

Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Anzeige nach § 15 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Nachträgliche Anordnungen nach § 17 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

### C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

| <b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b> |  |
|---|--|
| keine Mängel  | -  |
| geringfügige Mängel   | -  |
| erhebliche Mängel   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Abwurfhöhe beim Materialaustrag der Siebanlage für Holz ist nicht auf das erforderliche Maß minimierbar.<br/>(Mangel beseitigt am 03.02.2025)</li> <li>2. Das Ausgangslager des Holzshredders und der Verladebereich verfügen nicht über eine ausreichende Befeuchtungseinrichtung.<br/>(Mangelbeseitigung noch nicht abgeschlossen)</li> <li>3. Aus der Lagerbox für Bau- und Abbruchabfälle wurde ohne Staubbefestigung verladen.<br/>(Mangelbeseitigung noch nicht abgeschlossen)</li> <li>4. Die Sortieranlage wurde ohne die in der Genehmigung geforderte Wasserfeinbedüsung betrieben.<br/>(Mangelbeseitigung noch nicht abgeschlossen)</li> <li>5. Schäden in der Bodenbefestigung der Freifläche Ost.<br/>(Mangelbeseitigung noch nicht abgeschlossen)</li> </ol> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| schwerwiegende Mängel | - |
|-----------------------|---|

**D) Veranlasste Maßnahmen**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Maßnahmen der Behörde | Revisions schreiben |
|-----------------------|---------------------|

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.