



Überwachungsbericht

Firma Standort:	Agrarenergie Vettweiß GmbH, Wellingstr. 54, 49328 Melle
Anlage:	Biogasanlage Vettweiß, Gereonstra- ße/Mersheimer Graben, 52391 Vettweiß
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	04.06.2014, 3,5 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	Dezernat der BezReg Köln Brandschutzdienststelle Kreis Düren

Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt grundsätzliche Umweltrelevanz (Mantelbogen) und Abnahmeprüfung

Grundlage der Überwachung

Genehmigung nach § 4 BImSchG 53.98.08.1.4-4-17/10-Wu/Moj vom 01.06.2011

Genehmigung nach § 16 BImSchG 53.0055/12/0115A2-Iv/Kru vom 15.03.2013

Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	x
geringfügige Mängel:	-
Mängel behoben:	
erhebliche Mängel:	-
Mängel behoben:	
schwerwiegende Mängel:	-
Mängel behoben:	

Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	keine
------------------------	-------



Anlage Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.