



Überwachungsbericht

Firma	KRONOS TITAN GmbH
Standort:	Leverkusen
Anlage:	Herstellung von Titandioxid
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	13.09.2013 5 Stunden vor Ort
Weitere beteiligte Behörden	Keine

A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt.
Genehmigungssituation / Abnahmeprüfung hier Teilabnahme

B) Grundlage der Überwachung

§ 52 BImSchG

Genehmigung nach §16 BImSchG: 56.8851.4.1-16-151/06 vom 12.10.2007

C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	X
geringfügige Mängel:	keine
Mängel behoben:	nicht erforderlich
erhebliche Mängel:	keine
Mängel behoben:	nicht erforderlich
schwerwiegende Mängel:	keine
Mängel behoben:	nicht erforderlich

D) Veranlasste Maßnahmen



Maßnahmen der Behörde:	nicht erforderlich
------------------------	--------------------

Anlage

Mängelf Definitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.