



## Überwachungsbericht

Firma Standort:	MINERALplus -Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH- Stollenstraße 12 - 16 45966 Gladbeck  Standort: Sonderabfalldeponie (DK III) in Troisdorf- Sieglar/Spich
Anlage:	<i>Sonderabfalldeponie DK III, AStNr.: 300-9008716</i>
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	20.11.2014, Dauer ca. 3 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	keine

### A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt:

- Technik & Betrieb
- Abfall
- Wasser

### B) Grundlage der Überwachung

*Planfeststellungsbeschluss vom 10.09.1986 und folgende.*

### C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	-----
geringfügige Mängel:	-XXXX-
Mängel behoben:	
erhebliche Mängel:	-----
Mängel behoben:	
schwerwiegende Mängel:	-----
Mängel behoben:	



## D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung im Verlauf des Jahres 2015
------------------------	--

### Anlage

#### Mängeldefinitionen

##### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

##### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

##### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.