

**Überwachungsbericht**

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 1055035 / 0023
Aktenzeichen Bericht	2014-300-1055035-0023/1 vom 22.07.2014
Firma	Dynamit Nobel GmbH ES Explosivstoff- und Systemtechnik
Standort	Kalkstr. 218, 51377 Leverkusen
Anlage	Zentralläger
Datum und Dauer der Umweltinspektion	09.07.2014 4 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	

**A) Inspektionsumfang**

Angekündigte medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt  
VAwS

Immissionsschutz, allgemein

Genehmigungssituation

**B) Grundlage der Überwachung****C) Inspektionsergebnis**

(Mängeldefinitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	Dokumentationsmängel
erhebliche Mängel	Technischer Mangel (eingeschränkte Nutzbarkeit einer Löschwasserrückhalteeinrichtung) (Mangel beseitigt am 21.08.2014) Organisatorischer Mangel (Unzulässige Stoffeinlagerung) (Mangel beseitigt am 21.08.2014)
schwerwiegende Mängel	-

**D) Veranlasste Maßnahmen**

Maßnahmen der Behörde	Revisionsschreiben
-----------------------	--------------------

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.