

**Überwachungsbericht**

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 1306029 / 0001
Aktenzeichen Bericht	2015-300-1306029-0001/1
Firma	AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co KG
Standort	Am Mühlenweg , 51399 Burscheid
Anlage	Kompostierung und Grünabfallaufbereitung ("Biomassezentrum Burscheid")
Datum und Dauer der Umweltinspektion	27.03.2015 2 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	-

**A) Inspektionsumfang**

Angekündigte medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt  
Abfall  
Immissionsschutz, allgemein

**B) Grundlage der Überwachung**

§ 52 Abs. 1 BImSchG

Genehmigungen vom:

03.09.1993, AZ 52.1.21.1-(12.0)-5/92

19.12.1997, AZ 30.076/0805.2-Th

28.04.2009, AZ 52.1.21(6.5)24/77

08.12.2010, AZ 52.1.21.1(7.2)08/08

**C) Inspektionsergebnis**

(Mängelformulierungen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfraumens</b>	
keine Mängel	x
geringfügige Mängel	-
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

**D) Veranlasste Maßnahmen**

Maßnahmen der Behörde	Revisions schreiben
-----------------------	---------------------

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.