



## Überwachungsbericht

Firma Standort:	AWA Entsorgung GmbH Zum Hagelkreuz 24 52249 Eschweiler Standort: Deponie Warden Alsdorf-Warden
Anlage:	<i>Deponie DK II, AStNr.: 39 61 85</i>
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	<i>20.02.2014, Dauer ca.4 Std</i>
Weitere beteiligte Behörden	keine

### A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt „DEPONIE“

### B) Grundlage der Überwachung

*Deponieverordnung und Bescheide*

### C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel:	- / x
geringfügige Mängel:	- Die erteilten Befreiungen nach DeSÜVO sind unter Berücksichtigung der Bescheidlage an die heutige DepVO anzupassen.
Mängel behoben:	- / keine
erhebliche Mängel:	- / keine
Mängel behoben:	
schwerwiegende Mängel:	- /
Mängel behoben:	

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Revisionsschreiben
------------------------	--------------------



## **Anlage**

### **Mängelf Definitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.