



## Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern

### Befundtabelle

Betreiber der Anlage, Adresse der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE <sub>Leg</sub> /100ml	Art / Serogruppe (Sg)	Datum Probenahme/Befund	Getroffene Maßnahmen	Bemerkungen	Ansprechpartner, Tel.
Eisenwerk Brühl GmbH Kölnstr. 262-266 50321 Brühl	Verdunstungskühlanlage	14.000	<i>Legionella non pneumophila</i>	16.01.19/ 28.01.19	Bioziddosierung, Folgeuntersuchung		Frau Wedemeyer 0221/147-2196
LANXESS Deutschland GmbH Chempark Leverkusen 51368 Leverkusen	Abgaswäscher	62.000	<i>Legionella non pneumophila</i>	18.12.18/ 02.01.19	Entleerung und Reinigung, Erhöhung Frischwasserzufuhr, Folgeuntersuchung	Folgemessung am 09.01.19* < 100 KBE <sub>Leg</sub> /100ml	Herr Raffel 0221/147-4109
PHOSPHOLIPID GmbH Nattermannallee 1 50829 Köln	Verdunstungskühlanlage	14.000	<i>Legionella pneumophila</i> SG 2-14	11.12.18/ 20.12.18	Zusätzliche Bioziddosierung		Frau Hanzen 0221/147-3950
Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH Windener Weg 1 52372 Kreuzau	Verdunstungskühlanlage Abwasservorbehandlung	300.000		27.11.18/ 12.12.18	Zusätzliche Bioziddosierung, Folgeuntersuchung		Herr Terstappen 0221/147-4130

KBE<sub>Leg</sub>: koloniebildende (kultivierbare) Einheiten von Legionellen

Stand: 07.02.2019

\*: Datum der Probenahme