



Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern

Befundtabelle

Betreiber der Anlage, Adresse der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE _{Leg} /100ml	Art / Sero- gruppe (Sg)	Datum Probe- nahme/ Befund	Getroffene Maßnahmen	Bemer- kungen	Ansprech- partner*in, Tel.
Saint Gobain Glass Deutschland, Glasstr. 1 52134 Herzogenrath	Verdunstungskühl anlage	14000		02.02.2021/ 23.02.2021	Zusätzliche Bioziddosierung, Folgeunter- suchungen		Herr Böckenhaupt 0221/147- 4025
Xervon Utilities GmbH, Emdener Str. 117, 50769 Köln	Verdunstungskühl anlage mit drei Kühltürmen	19.000	<i>Legionella non- pneumophila und negativ</i>	04.11.2020	Biozid- Stoßdosierungen		Fr. Schmidt- Becker 0221/147285 2

KBE_{Leg}: koloniebildende (kultivierbare) Einheiten von Legionellen

Stand: 02.03.2021