

**Überwachungsbericht**

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 52.9046798
Aktenzeichen Bericht	2014-300-9046798-0001/1
Firma	Rheinische F. W. Universität Bonn
Standort	Gerhard-Domagk-Str. 6, 53121 Bonn
Anlagen	01- Abfallzwischenlager 02- Abfallzwischenlager für Gefährliche Abfälle 03- Umschlaganlage für gefährliche Abfälle
Datum und Dauer der Umweltinspektion	03.09.2014 3,5 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	Keine

**A) Inspektionsumfang**

Angekündigte medienübergreifende Überwachung  
mit Schwerpunkt: Immissionsschutz und Abfall

**B) Grundlage der Überwachung**

Genehmigungsbescheid der BRK vom 13.11.2006 (AZ: 21.5-Ts/G/30.122/06/0812.2)  
Diverse Anzeigen nach §15 BImSchG

**C) Inspektionsergebnis**

(Mängeldefinitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	X
geringfügige Mängel	-
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

**D) Veranlasste Maßnahmen**

Maßnahmen der Behörde	Revisionsschreiben
-----------------------	--------------------

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.