

## Umweltinspektionsbericht

Aktenzeichen Bericht:	54.1-1.9-(4.7)-2-Pe
Firma: Standort:	Wasserbeschaffungsverband Hermesberg Krausstr. 2, 53947 Nettersheim
Anlage:	Wassergewinnungsanlage + Wasseraufbereitung Hauser Benden
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	04.09.2024 1,5 Stunden
Weitere beteiligte Behörden:	Gesundheitsamt Kreis Euskirchen

### A) Inspektionsumfang

Angemeldete Überwachung der Trinkwasseraufbereitungsanlage und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und der Rohwassergewinnungsanlagen

### B) Grundlage der Überwachung

§ 93 LWG

Bewilligungsbescheid vom 26.06.2014, 54.1-1.1-(4.7)-5 bis 30.06.2034

### C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel:	X
geringfügige Mängel:	-
erhebliche Mängel:	-
schwerwiegende Mängel:	-

### D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	keine
------------------------	-------